

Stockholms boj- och bryggservice

Montering - Dyk - Transport

Besiktningssprotokoll 20130821

Jag fick förtroendet att göra besiktning av två bryggkroppar vid Margretelunds Villaägareförening.

Arbetet genomfördes den 21 augusti 2013 av mig själv och min underentreprenör Jimmy Sjöblom, Den Där Dykaren. Jag tackar för förtroendet och vill härmed avlägga följande rapport.

Avgränsning

Besiktningen omfattade endast bryggkropparnas förtöjningsgods. Inga bojar, flytkroppar, den inre pålade bryggan eller övrigt gods besiktades. För detaljer i rapporten hänvisas till upprättade översiktsritningar.

Detta besiktningssprotokoll ägs i sin helhet av beställaren:

Margretelunds Villaägareförening
Org.nr 7164000627

Yttre bryggan

Det yttre bryggskeppet är nyinstallerat och givetvis i mycket gott skick.

Det yttre kättingkrysset österut anses UA. För kännedom – den sten som ligger sträckt inåt land ligger alldeles intill den sten som sträcker sig ut från P59 (se ritningar). Krysset vid Y3 anses UA. Krysset vid Y4 anses UA.

Därpå följer ett tätt segment av yngre och äldre kättingar/stenar. En av kättingarna vid Y5 och T-kopplingen mellan bryggkropparna ligger under den närmast liggande flytkroppen och skaver vilket riskerar skapa skador, i övrigt är hela klustret UA.

Ena kättingen vid kopplet Y10 skaver mot ett flytblock vilket riskerar skapa skador. Samma kätting ligger klämd under en P-ring några meter ut från bryggan – in mot land – vilket skaver på kättingen och riskerar skapa skador. Krysset vid Y12-Y15 är onödigt vridet och kättingarna skaver mot varandra. Krysset vid Y15-Y16 anses UA.

Stockholms boj- och bryggservice
Norrskogsvägen 13
112 64 Stockholm
www.sbobs.se

Godkänd för F-skatt
Org.nr: 821111-0310
Bankgironummer: 390-1550
Telefon: 070 – 480 88 04

