

Verksamhetsberättelse Blekets Vägförening 2023

Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:

Ordförande och sekreterare Börje Ivarsson, vice ordförande Helene Hjalmarsson, kassör Berndt Grönlund samt ledamot Göran Wretlind och Jenny Lachonius.

Suppleanter har varit Magnus Borggren, Stina Landström och Max Pedersen.

Styrelsen har under året haft tre sammanträden.

Det årliga underhållet av gatubelysningen har utförts av Västra Orust Energitjänst, vår-sopningen gjordes av Spjärr Gård och dikesklippning vår och höst har utförts av Tjörns Åkeri AB.

Entreprenörer Åke Berntsson har skött vinterväghållningen.

Bror Hermansson Bygg har skött underhållet av diken och den så kallade 1000-brunnen i Aröd. Samt löpande underhåll av Vettebergsvägen.

På försommaren skulle Ellevio gräva ner sina luftledningar i Saltspannevikens samt övre delen av Bleketvägen, Vattenfall Service AB fick uppdraget. I samband med detta kunde Vägföreningen samförlägga sina ledningar till nya belysningsstolpar i schakten. Västra Orust Energitjänst användes för att dra kablar, sätta upp stolpar och montera belysning i dessa.

Under hösten tog styrelsen beslut om att åtgärda två akuta problem i vårt dagvattensystem. Ett på Gruvevägen där en ledning var tät, vi hade dit spolbil men detta räckte inte så vi blev tvungna att gräva upp och laga ledningen som kollapsat.

Det andra nedanför Kapellvägen och kyrkan där det finns en uppsamlingsbrunn, denna hade ett utlopp som var kraftigt underdimensionerat i förhållande till inloppens kapacitet, detta gör att när det regnar mycket stiger vattnet i brunnen samt i källare i kringliggande fastigheter. Här blev åtgärden att dimensionera upp utgående kulvert.

I slutet av året rådde viss förvirring om hur det skall vara skyltat i Aröd, Trafikverket och Kommunen fick efter flera försök och påringningar till slut ordning på skyltningen.

Styrelsen Blekets Vägförening