

EOBD -testiraportti

AJONEUVOTIEDOT

Rekisteritunnus: ABC-012

Merkki: Volkswagen

Malli: Golf IV

Vuosimalli: 2006

TAPAHTUMATIEDOT

Aika: 2023-01-03 15:23:25

Paikka: AutoDr 1

OBD-TESTAUS

Auton vikamerkkivalo (MIL) on palanut **16** km.

Autostasi löytyi 1 päästöihin liittyvä vikakoodi:

***P0106** Imusarjan paineanturin / BARO-anturin alue/lukema

Toimintavalmiustestin osatestit:

- ok Sytytyshäiriö (Moottorin ohjausmoduuli)
- ok Polttoainejärjestelmä (Moottorin ohjausmoduuli)
- ok Peruskomponentti (Moottorin ohjausmoduuli)
- ok Katalysaattori (Moottorin ohjausmoduuli)
- ok Haihtuvien päästöjen ohjausjärjestelmä (Moottorin ohjausmoduuli)
- ok Happianturi (Moottorin ohjausmoduuli)
- ok Happianturin lämmitin (Moottorin ohjausmoduuli)
- ok EGR järjestelmä (Moottorin ohjausmoduuli)

VIKAKOODIEN POISTO

Vikakoodien poistokomento on suoritettu; tähdellä merkitty koodi (*)

tarkoittaa, että vikakoodi on poistunut. Toimintavalmiuden osatestit on nollattu.

Huutomerkki (!) koodin edessä tarkoittaa, että koodi on uusi nollauksen jälkeen.

Auton huoltoon ja korjaukseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä:

AUTODR YHTEISTYÖKORJAAMOMAINOS