

JÄRJESTELMÄTESTI -raportti

AJONEUVOTIEDOT

Rekisteritunnus: ABC-012

Merkki: Mercedes-Benz

Malli: E 220 d Farmari

Vuosimalli: 2017

TAPAHTUMATIEDOT

Aika: 2023-01-03 15:23:25

Paikka: AutoDr 1

OBD-TESTAUS

Auton vikamerkkivalo (MIL) on palanut **453** km.

Autostasi löytyi 3 päästöihin liittyvää vikakoodia:

P2200 NOx-tunnistimen virtapiiri (lohko 1 tunnistin 1)

P208C Pelkistimen pumpun A ohjauspiiri alhainen jännite

P208B Pelkistimen pumpun A ohjauspiiri alue/teho

Toimintavalmiustestin osatestit:

- ok Sytytyshäiriö (Ecu id = 88)
- ok Polttoainejärjestelmä (Ecu id = 88)
- ok Peruskomponentti (Ecu id = 88)
- ok Sytytyshäiriö (Ecu id = 89)
- ok Polttoainejärjestelmä (Ecu id = 89)
- ok Peruskomponentti (Ecu id = 89)
- ok Sytytyshäiriö (Ecu id = 90)
- ok Polttoainejärjestelmä (Ecu id = 90)
- ok Peruskomponentti (Ecu id = 90)
- ok Sytytyshäiriö (Ecu id = 93)
- ok Polttoainejärjestelmä (Ecu id = 93)
- ok Peruskomponentti (Ecu id = 93)

JÄRJESTELMÄTESTAUS

Järjestelmäkyselyjä, joihin vastasi yksi tai useampi ohjainlaite, tehtiin **25** kpl.

Ohjainlaitteista luetut vikakoodit järjestelmittäin:

Järjestelmä: Moottori, 642.855 MT/AT CR61

P008A Alhaisen paineen polttoainejärjestelmän paine - Liian alhainen

P3006 Lambdatunnistin 2 valvonta lohko 1

Järjestelmä: Moottori, SCR-katalysaattori MT/AT SCRCM (SCR-katalysaattori)

P208C Komponentissa "AdBlue®-syöttöpumppu" on oikosulku maadoitukseen.

P208B Komponentti AdBlue-syöttöpumppu

P13DF AdBlue-järjestelmän toimintahäiriö

Järjestelmä: Mittaristo, Laite MT/AT IC213 (Laite)

U0122 Yhteys Vehicle Dynamics -ohjausyksikköön kadonnut

U0168 CAN: Ei EZS : vastaanottoa (elektroninen sytytys)

Järjestelmä: Monitoiminto, Ovet MT/AT Etumatkustajan ovi

B1755 Ovien varoitusvalo/sisääntulovalo

B1DD0 Peilin lämmitys

Järjestelmä: Monitoiminto, Tailgate control (Tavaratilan kansi) MT/AT PTCM213 (Tavaratilan kansi)

B188C Takaluukun ohjauksen sähkömoottori ei toimi asianmukaisesti.

Järjestelmä: Monitoiminto, SAM - Front (Signaalien muokkaus- ja ohjausmoduuli - edessä)

MT/AT BC_F213 (Signaalien muokkaus- ja ohjausmoduuli - edessä)

B1F45 Käynnistysakku, sisäinen vastus liian korkea

Järjestelmä: Monitoiminto, Ovet MT/AT Oikea takaovi

B18B1 Moottorit, keskuslukko

Järjestelmä: Monitoiminto, Ovet MT/AT Kuljettajan ovi

B1755 Ovien varoitusvalo/sisääntulovalo

Järjestelmä: Renkaspaineet, Rengaspaineen valvontajärjestelmä MT/AT TPM213

(Rengaspaineen valvonta)

C1599 Rengaspainetunnistimen paristossa on toimintahäiriö

Järjestelmä: Ajoavustimet, Hätäjarrutehostin aktiivinen MT/AT FCW (Hätäjarrutehostin aktiivinen)

C10C6 Ohjausyksikkö TÖRMÄYKSENESTOJÄRJESTELMÄ on liian tai vieraan esineen tukkima

U0416 Epäuskottavaa tietoa saatu luistonestojärjestelmän ohjausyksiköltä

U0300 Ohjausyksikön ohjelmistossa ilmeni sisäinen vika.

Järjestelmä: Moottori, Powertrain (Voimansiirron ohjauksen valvontamoduuli) MT/AT CEPC (Voimansiirron ohjauksen valvontamoduuli)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Vaihteisto, Vaihteisto AT Vaihteisto

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Käynnistyksenesto, Ajonestolaite MT/AT EIS213

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Rajoittimet, Turvatyyny MT/AT ORC213 (Turvatyyny)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Jarru, ESP (Elektroninen ajonhallintajärjestelmä) MT/AT ESP213 (Elektroninen ajonhallintajärjestelmä)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Ilmastointi, Ilmastointi MT/AT HVAC222 (Ilmastointi)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Monitoiminto, Ajovalo MT/AT Ajovalo oikea puoli

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Monitoiminto, SAM - Rear (Signaalien muokkaus- ja ohjausmoduuli - takana) MT/AT BC_R213 (Signaalien muokkaus- ja ohjausmoduuli - takana)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Monitoiminto, Jousitus MT/AT EHNR213/SPC213/SPC222 (Jousitus)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Monitoiminto, Ajovalo MT/AT Ajovalon vasen puoli

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Monitoiminto, Keyless Go MT/AT KG213 (Keyless Go)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Monitoiminto, Ovet MT/AT Vasen takaovi

(Ei vikakoodeja)



Järjestelmä: Monitoiminto, Sähkötoiminen ohjaustehostin MT/AT EPS205_TK / EPS205_ZF
(Sähkötoiminen ohjaustehostin)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Ajoavustimet, Monitoimikamera MT/AT MMPC213/SMPC213
(Monitoimikamera)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Ajoavustimet, pysäköinti apu MT/AT PARKMAN213 (pysäköinti apu)

(Ei vikakoodeja)

Järjestelmä: Sähköajoneuvo, Ei löytyneitä järjestelmiä

Auton huoltoon ja korjaukseen liittyvissä asioissa pyydämme ottamaan yhteyttä:
AUTODR YHTEISTYÖKORJAAMOMAINOS