

## RS-RILLER FINE CUT

### Grundpreparering av nya eller nyslipade skidor

För dig som vill ha snabba skidor så är detta kanske det viktigaste momentet du har för att kunna skapa bra ytor på dina skidor. Denna metod har en stor fördel jämfört med andra metoder som t ex de där du använder slipmetoder. Flera av Sveriges bästa skidåkare säger att RS-RILLER FINE CUT är en revolution inom skidprepareringen. Den ger de bästa ytorna, det planaste och jämnaste belaget. Det är helt enkelt bättre att skära ytorna med en vass sickel än att slipa ytorna.

#### ARBETSMETOD

Med stålborsten så reser man, samt polerar och river bort flimmerhår även i dalarna i skidans struktur. Den vassa stålsickeln RS-RILLER FINE CUT kommer sedan att skära bort det som finns ovan den plana fina ytan som man vill ha som grund för vallning och preparering. Ytan som blir på skidan efter preparering med RS-RILLER FINE CUT kommer vara den bästa utgångspunkt du kan få för att skapa snabba skidor. Du har nu skidor där inget plogar eller bromsar nere i snön.

1. Borsta skidan från skidspetsen och bakåt med stålborste.
2. Dra med RS-RILLER FINE CUT från skidspetsen och bakåt – tills stålsickeln går lätt
3. Borsta skidan från bakända och framåt med stålborste
4. Dra med RS-RILLER FINE CUT från skidspetsen och bakåt – tills stålsickeln går lätt
5. Borsta skidan från skidspetsen och bakåt med stålborste.
6. Dra med RS-RILLER FINE CUT från skidspetsen och bakåt – tills stålsickeln går lätt
7. Upprepa momenten 1 till 6 – avsluta alltid med borstning från spetsen och bakåt. Viktigt är att inget belag eller flimmer hår syns på skidan eller på kanten på stålsickeln. När inga rester kommer från skidan och stålsickeln går lätt utan minsta motstånd på skidan. Då är skidan redo för preparering och tävling



**OBS** När man grundpreparerar skidor så använder man ett lätt tryck! Sickeln skall inte avverka belag utan endast ta bort oönskade flimmerhår och andra utanpåliggande belagsdelar som hindrar glid. **OBS**